

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону

Почтовый адрес: пр. Коммунистический, 50, г. Ростов-на-Дону, 34491. Телефоны: (863) 305-16-48.

Факс: (863) 305-16-49. E-mail: gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 126 - 9 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Законному представителю юридического лица -

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

заведующему МБДОУ детского сада комбинированного вида второй категории № 251

Гелястановой Ирине Васильевне

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору № 126 - 9 от «15» апреля 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «13» мая 2013 года до 11 ч. 00 мин. «07» июня 2013 года проведена плановая проверка МБДОУ № 251 Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, ул. Ленина, 109/4.

Совместно с заведующим МБДОУ № 251 Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону

Гелястановой Ириной Васильевной







(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:




№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На лестничном марше внутренней лестничной клетки (ведущей из групп № 3, 5) не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение на	Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения. Освещение путей	15.09.2013 г.	

004713

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

	случай нарушения питания основного (рабочего) освещения, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом.	эвакуации в помещениях следует предусматривать: - в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления маршрута; - при пересечении проходов и коридоров; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - перед каждым эвакуационным выходом; - перед каждым пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.7.104, п.7.105, п.7.106 СП 52.13330.2011).	 15.09.2013 г.
2.	В месте размещения огнетушителя, пожарного крана и плана эвакуации (на путях эвакуации) на лестничной площадке возле группы № 3 не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения.		 15.09.2013 г.
3.	В месте размещения огнетушителя и пожарного крана (на путях эвакуации) на лестничной площадке возле группы № 5 не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом.		 15.09.2013 г.
4.	Перед 2-м эвакуационным выходом из группы № 3 (2-й этаж) на наружную открытую лестницу не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения.		 15.09.2013 г.
5.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом на 2-м этаже из группы № 3 на наружную открытую лестницу) глубина горизонтальной входной площадки менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно ширина полотна двери – 0,82 м, ширина площадки – 1,1 м.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.5.2.3 СП 1.13130.2009).	В период капитального ремонта
6.	Дверь основного эвакуационного выхода из группы № 3 (2-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку не имеет уплотнения в притворах.	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу (ч.2, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009).	 15.09.2013 г.
7.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние пожарного крана, установленного на лестничной площадке возле группы № 3, а именно на указанном ПК отсутствует вентиль.	Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (п.57 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390). Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем	 15.09.2013 г.

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

		противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (п.61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390		
8.	Огнетушитель, установленный на лестничной площадке возле группы № 3, не имеет порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.	Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской (п.475 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	15.09.2013 г.	
9.	Перед 2-м эвакуационным выходом из группы № 5 (2-й этаж) на наружную открытую лестницу не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения.	Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения. Освещение путей эвакуации в помещениях следует предусматривать: - в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления маршрута; - при пересечении проходов и коридоров; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - перед каждым эвакуационным выходом; - перед каждым пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации. (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.7.104, п.7.105, п.7.106 СП 52.13330.2011).	15.09.2013 г.	
10.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом на 2-м этаже из группы № 5 на наружную открытую лестницу) глубина горизонтальной входной площадки менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно ширина полотна двери – 0,81 м, ширина площадки – 1,1 м.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.5.2.3 СП 1.13130.2009).	В период капитального ремонта	
11.	Дверь основного эвакуационного выхода из группы № 5 (2-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку не имеет уплотнения в притворах.	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу (ч.2,	15.09.2013 г.	

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

		ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009).		
12.	Дверь эвакуационного выхода из актового зала (2-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку (ведущую из групп № 3, 5) не имеет устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу (ч.2, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009).	15.09.2013 г.	
13.	Перед эвакуационным выходом из актового зала (2-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку (ведущую из групп № 3, 5) не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения.	Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения. Освещение путей эвакуации в помещениях следует предусматривать: - в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления маршрута; - при пересечении проходов и коридоров; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - перед каждым эвакуационным выходом; - перед каждым пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации. (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.7.104, п.7.105, п.7.106 СП 52.13330.2011).	15.09.2013 г.	
14.	Ширина эвакуационного выхода из актового зала (2-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку (ведущую из групп № 3, 5) в свету менее 1,2 м (0,82 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек.	Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел. (ч.2, ч.3 ст.4 ч.1 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.5.2.14 СП 1.13130.2009).	В период капитального ремонта	
15.	Отделка потолка актового зала (для проведения музыкальных занятий) выполнена из материала в виде пластика, на который не предоставлен сертификат пожарной безопасности, подтверждающий класс пожарной опасности КМ0 или КМ1.	Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в детских дошкольных образовательных учреждениях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ1 (ч.8 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).	15.09.2013 г.	
16.	Ширина эвакуационного выхода из актового зала (2-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку (ведущую из групп № 4, 2) в свету менее 1,2 м (0,85 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек.	Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел. (ч.2, ч.3 ст.4 ч.1 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.5.2.14 СП 1.13130.2009).	В период капитального ремонта	
17.	Дверь эвакуационного выхода из актового зала (2-й этаж) на	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для	15.09.2013 г.	

004716





БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

	внутреннюю лестничную клетку (ведущую из групп № 4, 2) не имеет устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу (ч.2, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009).		
18.	В месте размещения огнетушителя, пожарного крана и плана эвакуации (на путях эвакуации) на лестничной площадке возле группы № 4 не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом.	Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения. Освещение путей эвакуации в помещениях следует предусматривать: - в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления маршрута; - при пересечении проходов и коридоров; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - перед каждым эвакуационным выходом; - перед каждым пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации. (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.7.104, п.7.105, п.7.106 СП 52.13330.2011).	15.09.2013 г.	
19.	Перед 2-м эвакуационным выходом из группы № 4 (2-й этаж) на наружную открытую лестницу не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения.		15.09.2013 г.	
20.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом на 2-м этаже из группы № 4 на наружную открытую лестницу) глубина горизонтальной входной площадки менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно ширина полотна двери – 0,82 м, ширина площадки – 1,1 м.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.5.2.3 СП 1.13130.2009).	В период капитального ремонта	
21.	Дверь основного эвакуационного выхода из группы № 4 (2-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку не имеет уплотнения в притворах.	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу (ч.2, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009).	15.09.2013 г.	
22.	В месте размещения огнетушителя и пожарного крана (на путях эвакуации) на лестничной площадке возле группы № 2 не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения.	Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения. Освещение путей эвакуации в помещениях следует предусматривать: - в коридорах и проходах по маршруту	15.09.2013 г.	

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

		эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления маршрута; - при пересечении проходов и коридоров; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - перед каждым эвакуационным выходом; - перед каждым пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации. (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.7.104, п.7.105, п.7.106 СП 52.13330.2011).		
23.	Дверь основного эвакуационного выхода из группы № 2 (2-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку не имеет уплотнения в притворах.	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу (ч.2, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009).	15.09.2013 г.	<i>Восстановлено</i> <i>[Подпись]</i>
24.	Перед 2-м эвакуационным выходом из группы № 2 (2-й этаж) на наружную открытую лестницу не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения.	Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения. Освещение путей эвакуации в помещениях следует предусматривать: - в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления маршрута; - при пересечении проходов и коридоров; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - перед каждым эвакуационным выходом; - перед каждым пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации. (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.7.104, п.7.105, п.7.106 СП 52.13330.2011).	15.09.2013 г.	<i>Восстановлено</i> <i>[Подпись]</i>
25.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом на 2-м этаже из группы № 2 на наружную открытую лестницу) глубина горизонтальной входной площадки	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.5.2.3 СП	В период капитального ремонта	




БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

	менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно ширина полотна двери – 0,81 м, ширина площадки – 1,1 м.	1.13130.2009).		
26.	На лестничном марше внутренней лестничной клетки (ведущей из групп № 4, 2) не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом.	Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения. Освещение путей эвакуации в помещениях следует предусматривать: - в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления маршрута; - при пересечении проходов и коридоров; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - перед каждым эвакуационным выходом; - перед каждым пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации. (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.7.104, п.7.105, п.7.106 СП 52.13330.2011).	15.09.2013 г.	
27.	Возле 2-го эвакуационного выхода из группы № 7 (1-й этаж) непосредственно наружу устроена лестница (высотой более 45 см, а именно 60 см) без ограждения с перилами.	При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.4.3.4 СП 1.13130.2009).	15.09.2013 г.	
28.	Возле 3-го эвакуационного выхода из группы № 7 (1-й этаж) непосредственно наружу устроена лестница (высотой более 45 см, а именно 46 см) без ограждения с перилами.	При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.4.3.4 СП 1.13130.2009).	15.09.2013 г.	
29.	Дверь основного эвакуационного выхода из группы № 7 (1-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку не имеет уплотнения в притворах.	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу (ч.2, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009).	15.09.2013 г.	
30.	На 1-м этаже (возле медицинского кабинета) снята дверь предусмотренная проектной документацией, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	На объектах запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. (подпункт «д» п.23 Постановления	15.09.2013 г.	

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ





	Перед 2-м эвакуационным выходом из группы № 6 (1-й этаж) непосредственно наружу не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения.	Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390). Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения. Освещение путей эвакуации в помещениях следует предусматривать: - в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления маршрута; - при пересечении проходов и коридоров; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - перед каждым эвакуационным выходом; - перед каждым пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации. (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.7.104, п.7.105, п.7.106 СП 52.13330.2011).	15.09.2013 г.	
32.	На 1-м этаже отделка потолка на путях эвакуации (в тамбуре эвакуационного выхода из группы № 6 на внутреннюю лестничную клетку) выполнена из материала в виде пластика, на который не предоставлен сертификат пожарной безопасности, подтверждающий класс пожарной опасности КМ2.	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону (ч.1 ст.53, ч.6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).	15.09.2013 г.	
33.	Дверь основного эвакуационного выхода из группы № 6 (1-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку не имеет уплотнения в притворах.	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу (ч.2, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009).	15.09.2013 г.	
34.	Возле 2-го эвакуационного выхода из группы № 1 (1-й этаж) непосредственно наружу устроена лестница (высотой более 45 см, а именно 50 см) без ограждения с перилами.	При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.4.3.4 СП 1.13130.2009).	15.09.2013 г.	
35.	Перед 2-м эвакуационным выходом из группы № 1 (1-й этаж) непосредственно наружу не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение на случай нарушения питания	Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения. Освещение путей эвакуации в помещениях следует	15.09.2013 г.	

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

	основного (рабочего) освещения.	предусматривать: - в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления маршрута; - при пересечении проходов и коридоров; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - перед каждым эвакуационным выходом; - перед каждым пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; - в местах размещения первичных средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации. (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1, ч.2 ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ; п.7.104, п.7.105, п.7.106 СП 52.13330.2011).		
36.	Дверь основного эвакуационного выхода из группы № 1 (1-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку не имеет уплотнения в притворах.	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу (ч.2, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009).	15.09.2013 г.	
37.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно хозяйственное помещение, расположенное в туалетной комнате (на 2-м этаже в группе № 3), используемое под складирование горючих материалов, Ф5.2 не отделено от помещений детского сада Ф1.1 противопожарной дверью.	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека (ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).	15.09.2013 г.	
38.	На 2-м этаже (в группе № 3) хозяйственное помещение, расположенное в туалетной комнате, используемое под складирование горючих материалов, не защищено автоматическими установками пожарной сигнализации.	Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1 ст.91, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ) Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите	15.09.2013 г.	

004721

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

		автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. (приложение А (обязательное), таблица А.3 СП 5.13130.2009)	
39.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещения расположенного в туалетной комнате, используемого под складирование горючих материалов (в группе № 3 на 2-м этаже), обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	15.09.2013 г. 
40.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно хозяйственное помещение, расположенное в туалетной комнате (на 2-м этаже в группе № 4), используемое под складирование горючих материалов, Ф5.2 не отделено от помещений детского сада Ф1.1 противопожарной дверью.	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека (ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).	15.09.2013 г. 
41.	На 2-м этаже (в группе № 4) хозяйственное помещение, расположенное в туалетной комнате, используемое под складирование горючих материалов, не защищено автоматическими установками пожарной сигнализации (ч.2, ч.3 ст. 4, ч.1 ст.91, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; приложение А (обязательное), таблица А.3 СП 5.13130.2009).	Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. (ч.2, ч.3 ст.4, ч.1 ст.91, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ) Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. (приложение А (обязательное), таблица А.3 СП 5.13130.2009)	15.09.2013 г. 
42.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещения расположенного в туалетной комнате, используемого под складирование горючих материалов (в группе № 4 на 2-м этаже), обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8	Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).	15.09.2013 г. 

004722

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Федерального "Технический требованиях безопасности".	закона регламент пожарной	№123 о		
---	---------------------------------	-----------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)
«07» июня 2013 г.
М.Л.П.*

Инспектор Ворошиловского отделения
надзорной деятельности отдела надзорной
деятельности по г. Ростову-на-Дону
Главного управления МЧС России
по Ростовской области
старший лейтенант внутренней службы
Скляренко Роман Александрович

Предписание для исполнения получил:

✓ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07» 06 20 13 г.

✓ 
(подпись)

004723